

濮阳市自来水有限公司文件

濮水司〔2023〕31号

濮阳市自来水有限公司 关于印发《供水井盖及设施分包巡检工作实施方案(试行)》的通知

各部（室）、二级单位：

《供水井盖及设施分包巡检工作实施方案(试行)》已经公司同意，现印发给你们，请根据有关要求，认真抓好落实。



- 1 -

扫码使用

 夸克扫描王



濮阳市自来水有限公司

供水井盖及设施分包巡检工作实施方案 (试行)

为切实落实上级有关安全精神，加强供水漏损控制管理，关注全市人民脚下安全，及时处置各类危险，及时修复各种隐患，提升公司经济效益。经公司研究同意，在全市范围内开展供水井盖及设施分包巡检工作。

一、实施目的

强化安全意识，树立“小井盖，大民生”的理念，实现全体干部职工对供水管网窨井等设施的常态化巡检，及时发现各类安全问题，及时处置。重点解决市民脚下的安全问题和解决明漏漏水问题，降低漏失和损失水量，提高经济效益。

二、实施范围

市城区主干道路所有井盖及附属供水设施。包含窨井、阀门井、水表井、消防栓等所有配有井盖的供水设施。

三、组织架构

组 长：马作胜

副组长：管勇杰 王永辉

成 员：各部（室）、二级单位、辅业单位负责人

负责井盖分包巡检总体工作，包括方案制定修改、征求意见



见，承包巡检片区划分，技术支撑，巡检器具的后勤保障等。

四、参加人员

1. 班子成员、中层干部、所有员工（含辅业单位）。

2. 坚持“大兵团作战”思想，确保公司所有井盖应包尽包、不漏一处，原则上按照自愿和强制结合。在水源厂工作的不在市城区居住的职工，当年度即将退休的职工，身体不适应此项工作的职工原则上按照自愿原则征求本人意见。其他在市城区居住的干部职工必须承包。

3. 在今后承包工作中，遇有即将退休不愿意承包的、身体不适应此项工作的，各部门提前向应急管理部、管网运行部申请调整人员。

五、工作内容

1. 检查窨井盖状态。检查井盖是否有损坏、丢失等影响市民出行安全的情况。

2. 检查井盖内窨井设施状况。检查窨井内是否有污水、漏水、掩埋、杂物过多等情况，检查阀门、水表等设施运行状态。

3. 承包人到所承包井盖处利用外勤系统中巡检工单功能打卡签到。上传窨井盖图片一张，窨井内设施照片一张，如有问题，附带问题照片，问题反馈说明。

4. 消防栓与井盖内设施相连的一并进行巡检排查。

5. 承包人对所承包井盖及供水设施的数量、分类、材质、用途等必须清楚，并和地理信息系统中的设施属性做好对照，



及时联系管网运行部完善设施信息。

6. 后期完成卡牌制作，标明属性，并在窨井中挂牌。

六、实施阶段

（一）核对数据（5月--长期）

5月底前，管网运行部组织营业处、市场发展部、龙泉公司等各部门对GIS系统中所有井盖和管网数据进行核对，对错误数据修改纠正，对近两年新增管网数据进行录入。后期新增数据及时在系统中填录，发现错误及时修改，做到长期坚持，数据准确。

（二）划定区域（5月-6月）

1. 总体区域划分

公司在GIS系统中收录井盖及窨井设施数据2880个，其中生产管线窨井设施15个，供水管线窨井设施2865个。生产管线窨井设施仍由原归属单位人员巡查，不计入本次分包井盖总数，原巡检人员需参与本次全员井盖分包巡检任务。

参与分配人员共589人，其中机关98人（含监察队20人）、水源厂35人、水厂150人、营业处131人、后勤13中心人（含司机班9人）、客服中心34人（含老李热线4人）、水质中心17人、水表中心7人、龙泉公司47人、丹江源18人、尚水物资5人、兴水物业34人（含外派14人）。

为方便考核分配，将全部井盖窨井设施按道路划分区域，根据区域内井盖设施数量，参照职工办公地点进行区域划分。



以每人 5 个井盖设施为基础，由管网运行部按照实际情况和区划综合考量分配到人，并进行工作指导。新发现窨井、新建窨井由管网运行部查漏补缺。以营业处各所和监察队巡检区域为基础以新马颊河为界划分为东西两大部分。具体区域划分如下：

（1）西南区范围：新马颊河以西、胜利路以南，濮上路以西西南方向供水管网窨井设施共 1052 个。（除黄河路濮瑞路口以西皇甫管网）。承包人员：水厂一分厂、二分厂 137 人、水源厂 35 人、丹江源 18 人、营业三所 11 人、营业四所 2 人、营业工业组 5 人，共 208 人。

分配：在胜利路以南，濮上路以西，新马颊河之间区域按照营业三所、一分厂、水厂二分厂部门人员顺序在东西路上由东向西依次分配，由南向北逐个道路推进。在濮上路以西、绿城路以南区域按照丹江源、水源厂、营业工业组、营业四所部门人员顺序在东西路上由西向东依次逐个分配，由南向北逐个道路推进。水厂二分厂人员负责工业园区管线二分厂至新马颊河段井盖设施。

具体联系人：陈兆玉 17639329695 权秀珍 17639329702

（2）北部区范围：濮上路东侧、绿城路南侧、金堤路西侧、五一路北侧区域窨井设施共 91 个。

人员：营业四所 5 人、营业一所 9 人、营业二所 4 人，共 18 人进行巡检。

分配：按上述部门人员顺序在东西路上由西向东依次逐个



分配，由南向北逐个道路推进。

具体联系人：杜海峰 15603937812 张运婷 17639329726

（3）河西区范围：金堤路以东、新马颊河以西、绿城路以南、胜利路以北之间区域，共包含窰井设施 358 个。

人员：营业二所 4 人、市区抢修队 10 人、营业处机关 18 人、后勤中心 13 人、水质中心 17 人、物资公司 5 人、兴水物业公司 4 人，共 71 人进行巡检。

分配：按上述部门人员顺序在东西路上由东向西依次逐个分配，由南向北逐个道路推进。

具体联系人：杜海峰 15603937812 张运婷 17639329726

（4）中心区范围：濮上路以东、五一路以南、金堤路以西、胜利路以北之间区域，共包含窰井设施 584 个。

人员：由公司机关 78 人（除监察队外）、客服中心 32 人、兴水物业公司 4 人、营业一所 2 人，共 116 人进行巡检。

分配：按照领导、党工部、纪检室、办公室、人力部、工会、薪酬部、内审部、战略部、计财部、资产部、应急部、生产部（含调度）、市场部、管网部、客服中心、兴水物业、营业一所部门人员顺序在东西路上由西向东依次逐个分配，由南向北逐个道路推进。

具体联系人：李泽江 16650550670 王振良 16650550681

（5）皇浦区范围：黄河路濮瑞路口以西皇甫管网窰井设施 81 个。



人员：皇甫所 7 人、市区维修队 9 人，共 16 人承包巡检。

分配：皇甫所、维修队由西向东逐个分配。

具体联系人：陈兆玉 17639329695 冯宇 15539351899

（6）油西区范围：营业西所区域，两马颊河之间，黄河路-长庆路-江汉路以北，共包含窰井设施 331 个。

人员：水厂三分厂 13 人、兴水物业 26 人、龙泉公司 14 人、营业西所 10 人，共 63 人承包巡检。

分配：按照上述部门人员顺序，在东西道路上由东向西依次逐个分配，由南向北逐个道路推进。

具体联系人：刘万臣 17639329703 张辉 13839289632

（7）油东区范围：营业东所区域，老马颊河以东，江汉路以北，共包含窰井设施 237 个。

人员：营业东所 15 人、龙泉公司 31 人，共 46 人承包巡检。

分配：按照上述部门人员顺序，在东西道路上由东向西依次逐个分配，由南向北逐个道路推进。

具体联系人：王海防 13103631088 黄勇 17639329728

（8）油南区范围：营业南所区域，新马颊河以东，黄河路-长庆路-江汉路以南，共包含窰井设施 145 个。

人员：水表中心 7 人、龙泉公司 2 人、油田维修队 10 人、营业南所 10 人，共 29 人进行巡检。

分配：按照上述部门人员顺序，在东西道路上由西向东依次逐个分配，由北向南逐个道路推进。



具体联系人：董明 13700804258 冯宇 15539351899

原则上以整片区域或者整条道路划分给各部门，由管网运行部集中分配，一条道路连续窨井设施分给同一部门，个人窨井设施中间不夹杂其他人，方便找寻设施和部门内部相互协作。

2. 具体井盖划分

(1) 管网运行部按上述区域和各部门人数具体情况划分井盖设施起止路段。

(2) 各部门按照划分的起止路段区间分配到部门个人，如遇问题可联系划分区域的监察队员。

(3) 井盖划分确定后，如有更换需求，个人可根据自身实际情况，自行联系调换，并向应急管理部、管网运行部报备更换，调换一经确定后，当年之内概不能动。

(4) 划分区域井盖设施编号及位置清单由应急管理部、管网运行部指导发放至各单位。

(5) 各部门对照井盖设施编号及位置清单在外勤 APP 或者 GIS 系统中及时查找，核对准确后在 GIS 系统中做好标注。此项工作联系驻场售后和管网运行部。

(三) 工单派发巡检(5月-长期)

1. 5月底前，濮阳外勤 APP 公司全体干部职工要安装到位。6月5日前各部门井盖设施要分包到具体人员，做好登记，并在外勤 APP 端进行一次巡检。

2. 6月份以后，公司全员每月一次到承包井盖设施处进行巡



检打卡，每月 15 日前完成，应急管理部、管网运行部每月 15-20 日统计完毕并通报。

3. 6-7 月份为试运行期，各部门要主动使用外勤 APP，主动发现问题，应急管理部及时提供技术支撑，主动解决各类技术问题，8 月份后进入正式巡检周期。

4. 各部门确定一名分管副职或具体人员负责井盖承包工作。包括井盖的划分、调整、本部门巡检人员在外勤系统中派发巡检工单以及其他有关事项。

5. 井盖巡检支持上传图片、定位、问题上报功能，具备位置偏离太远无法完成巡检任务功能。巡检检查时应核对井内设施，对井盖设施拍照上传，发现问题在巡检系统中提交。

6. 客服人员及时将问题设施派转工单至管网运行部、龙泉公司等涉及部门，并督促接单人员按时完成，接单人员完成后对完成情况拍照上传并进行事件描述，形成闭环。

七、有关要求

1. 井盖巡检务必以安全为第一要素，单人巡检不得入井操作，巡查窨井设施时必须 2 人或以上一同行动，1 人巡查操作另 1 人则为安全监护员，负责操作人员的安全监护，巡检时要注意周边环境、自身及行人安全，始终确保人员安全。

2. 部门负责人、党员、男同志等要率先垂范、主动承担，尽量承包地形复杂、地处偏远的井盖设施，身体不便的女同志可以适当减少，各部门自行把握。



濮阳市自来水有限公司办公室

2023 年 5 月 29 日印发

- 10 -

扫码使用
 夸克扫描王

